

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

SNC

Rue Du Hussard, 7
5600 Philippeville
0477/521238 0478/522380
N° TVA : BE0874119359

- Client : GNDUR SA
- Adresse : Zone industrielle 3
6530 Mommignies
- Tél : 060/51 01 69
- N° TVA : BE 0491 883 461
- Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 4365

→ Date de contrôle : 26/10/2020

Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : 2018
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / /
- Capacité du réservoir : 6000 Litres.
- Situation du réservoir : Sol bâtiment Annexe → accessible enfouie
 inaccessible → encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
- n° réservoir :
- épaisseur de(s) paroi(s) : 15 mm.
- diamètre de la cuve : 150 cm.
- forme du réservoir : cylindrique autre :

Données de contrôle : contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 08/2020
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
→ système de détection de fuite : oui non
→ protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 245 cm. après : 245 cm.
- Présence d'eau : avant : 0 cm. après : 0 cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type :
- Réservoir contrôlé à - 0,92 bar.
- Mesure dans le liquide : -4 hors du liquide : -3
- Résultat du contrôle : citerne étanche

Remarque(s)/schéma(s) : o système de détection de fuite non
Raccordé → À mettre en fonction pour
validité 10 ans.



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien: *[Signature]*

Nom et signature du client.

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

SNC
 Rue Du Hussard, 7
 5600 Philippeville
 0477/521238 0478/522380
 N° TVA : BE0874119359

• Client : GRoux SA
 • Adresse : Zone industrielle 3
6580 Mommignies
 • Tél. : 060/51 01 63
 • N° TVA : BE 0491 983 451
 • Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 7354
 → Date de contrôle : 26/10/2020

● **Données du réservoir :**

- Date de mise en service du réservoir :
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / /
- Capacité du réservoir : 6900 Litres.
- Situation du réservoir : submergé bot. 9 et 3 → accessible inaccessible → enfouie encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
- n° réservoir :
- épaisseur de(s) paroi(s) :mm.
- diamètre de la cuve : 150cm.
- forme du réservoir : cylindrique autre :

● **Données de contrôle :** contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 08/2020
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
 → système de détection de fuite : oui non
 → protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 142cm. après : 142cm.
- Présence d'eau : avant :cm. après :cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type :
- Réservoir contrôlé à - 0,90 bar.
- Mesure dans le liquide : -3 hors du liquide : -5
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme.

Remarque(s)/schéma(s) :



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien. [Signature] Nom et signature du client.

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

Rue Du Hussard, 7
5600 Philippeville
0477/521238 0478/522380
N° TVA : BE0874119359

SNC

Client : GROUX SA
 Adresse : Zone industrielle 3
6530 Mornismes
 Tél. : 060/510168
 N° TVA : BE 0491 983 451
 Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 4363
 → Date de contrôle : 26/10/2020

● **Données du réservoir :**

- Date de mise en service du réservoir :
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / /
- Capacité du réservoir : 3000 Litres. accessible
- Situation du réservoir : sol bureau → inaccessible → enfouie encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
- n° réservoir :
- épaisseur de(s) paroi(s) :mm. → forme du réservoir : cylindrique autre :
- diamètre de la cuve : 130cm.

● **Données de contrôle :** contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 08/ 2020
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
 → système de détection de fuite : oui non
 → protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 105cm. après : 105cm.
- Présence d'eau : avant : 0cm. après : 0cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type :
- Réservoir contrôlé à - 0,90bar.
- Mesure dans le liquide : hors du liquide : -3
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme

Remarque(s)/schéma(s) :

Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien.

Nom et signature du client.



Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

SNC
 Rue Du Hussard, 7
 5600 Philippeville
 0477/521238 0478/522380
 N° TVA : BE0874119359

• Client : Groupe SA
 • Adresse : Zone industrielle 3
6530 Mommignies
 • Tél. : 060/51 01 69
 • N° TVA : BE 0491 983 451
 • Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 4369

● **Données du réservoir :**

→ Date de contrôle : 26/10/2020

- Date de mise en service du réservoir :
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / /
- Capacité du réservoir : 3900 Litres.
- Situation du réservoir : → accessible enfouie
 inaccessible → encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
- n° réservoir :
- épaisseur de(s) paroi(s) : mm.
- diamètre de la cuve : 150 cm.
- forme du réservoir : cylindrique autre :

● **Données de contrôle :**

contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 08 / 2020
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun
 → système de détection de fuite : oui non
 → protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 130 cm. après : 130 cm.
- Présence d'eau : avant : 0 cm. après : 0 cm.
- Présence de salissure dans la chambre de visite : non oui → type :
- Réservoir contrôlé à - 0,2 bar.
- Mesure dans le liquide : hors du liquide : 4
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme

Remarque(s)/schéma(s) : - Entrée d'air raccord duplex/citerne.



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien. [Signature] Nom et signature du client.

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.

